
CENTRAVAC[®]
SCHEMATAIC

ADAPTIVIEW PANEL UPGRADE WITH SUBPANEL DANFOSS DRIVE AFDH

REV
Δ

DISCONNECT ALL ELECTRIC POWER INCLUDING
REMOTE DISCONNECTS AND FOLLOW LOCK OUT
AND TAG PROCEDURES BEFORE SERVICING.
INSURE THAT ALL MOTOR CAPACITORS HAVE
DISCHARGED STORED VOLTAGE. UNITS WITH
VARIABLE SPEED DRIVE, REFER TO DRIVE
INSTRUCTIONS FOR CAPACITOR DISCHARGE.
FAILURE TO DO THE ABOVE BEFORE SERVICING
COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

COUPER TOUTES LES TENSIONS ET OUVRIR
LES SECTIONNEURS À DISTANCE, PUIS SUIVRE
LES PROCÉDURES DE VERROUILLAGE ET DES
ÉTIQUETTES AVANT TOUTE INTERVENTION.
VÉRIFIER QUE TOUTS LES CONDENSATEURS
DES MOTEURS SONT DÉCHARGÉS. DANS LE CAS
D'UN SUJET COMPORTANT DES ENTRAIEMENTS
À VITESSE VARIABLE, SE REPORTER AUX
INSTRUCTIONS DE L'ENTRAÎNEMENT POUR
DÉCHARGER LES CONDENSATEURS.

NE PAS RESPECTER CES MESURES DE
PRÉCAUTION PEUT ENTRAINER DES BLESSURES
GRAVES POUVANT ÊTRE MORTELLES.

DESCONECTE TODA LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
 INCLUSO LAS DESCONEXIONES REMOTAS Y SIGA
 LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE Y ETIQUETADO
 ANTES DE PROCEDER AL SERVICIO. ASEGÚRESE
 DE QUE TODOS LOS CAPACITORES DEL MOTOR
 HAYAN DESCARGADO EL VOLTAJE ALMACENADO
 PARA LAS UNIDADES CON EJE DE DIRECCIÓN
 DE VELOCIDAD VARIABLE. CONSULTE LAS
 INSTRUCCIONES PARA LA DESCARGA
 DEL CONDENSADOR.
 EL NO REALIZAR LO ANTERIORMENTE INDICADO,
 PODRÁ OCASIONAR LA MUERTE O SERIAS
 LESIONES PERSONALES.

USE COPPER CONDUCTORS ONLY!

UNIT TERMINALS ARE NOT DESIGNED TO ACCEPT
OTHER TYPES OF CONDUCTORS.

FAILURE TO DO SO MAY CAUSE
DAMAGE TO THE EQUIPMENT.

**N'UTILISER QUE DES CONDUCTEURS
EN CUIVRE!**

LES BORNES DE L'UNITÉ NE SONT
PAS CONÇUES POUR RECEVOIR D'AUTRES
TYPES DE CONDUCTEURS.
L'UTILISATION DE TOUT AUTRE CONDUCTEUR
PEUT ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT.

TILICE 贓ICAMENTE CONDUCTORES
DE COBRE!

LAS TERMINALES DE LA UNIDAD NO ESTÁN
DISEÑADAS PARA ACEPTAR OTROS TIPOS
DE CONDUCTORES.
SI NO LO HACE, PUEDE OCASIONAR
DAÑO AL EQUIPO.