

 WARNING

FAILURE TO DO THE ABOVE
BEFORE SERVICING COULD RESULT
IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

 AVERTISSEMENT

NE PAS RESPECTER CES MESURES DE PRÉCAUTION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES POUVANT ÊTRE MORTELLES.

 ADVERTENCIA

EL NO REALIZAR LO ANTERIORMENTE
INDICADO, PODRÍA OCASIONAR LA MUERTE
O SERIAS LESIONES PERSONALES.

NOTES:

- 7 MANUAL BYPASS SWITCH AND WIRES 413A, 414A, 415A OPTIONAL.

- 8** WIRES 35E, 51A, 52A, 53A & 68A ARE USED WITH LOW HEAT ONLY. FOR HIGH HEAT OPTION, THEY ARE REPLACED BY WIRES 35D, 51B, 52B, 53B AND 68B.

CAUTION

[illegible]

FAILURE TO DO SO MAY CAUSE DAMAGE TO THE EQUIPMENT.

PRECAUCIÓN


[illegible]

L'UTILISATION DE TOUT AUTRE CONDUCTEUR PEUT SI NO LO HACE, PUEDE OCASIONAR DAÑO AL EQUIPO.
ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT.

ATTENTION

11.05.2000 10:05:30

SI NO LO HACE, PUEDE OCASIONAR DAÑO AL EQUIPO.



10/10/2019